

Software, CLTdesigner

CLTdesigner - Versionen und Änderungen

Datum	Version	betroffene Module	Änderungen
13.04.2011	2.0 a	Platte-1D - Schnittgrößen	- Interaktion M+N bei Schnittgrößen nach Theorie 2. Ordnung: keine quadratische Interaktion, wenn M=0
09.05.2011	2.0 b	Alle	- Querschnittsdefinition - Produkte: Anzeigenproblem behoben
09.05.2011	2.0 c,d	Platte-1D - Durchlaufträger	- KLED der Nutzlasten nach Eurocode bzw. NA abgeändert
01.06.2011	2.0 e	Platte-1D - Durchlaufträger	- PreferencesDialog: Limit-Spinner.commitEdit()-Aufruf bei Drücken von OK
28.06.2011	2.1	Alle	- Produkte Hasslacher - Angabe des Speicherorts am Fenster - Ausgabe der Durchbiegung in mm im pdf-Bericht
17.08.2011	2.1 a	Alle	- MM 7ss-Querschnitte und E-Module korrigiert
28.02.2012	2.2		- Spanische Version - Stora Enso und Finnforest entfernt - Vorzugsquerschnitte eingebaut - Material nach Zulassungen korrigiert - neue Querschnitte Haas (Timbory) und Hasslacher - Scheibenschub hinsichtlich Doppellagen korrigiert - Anwendungsdokumente DE - User-Preferences eingeführt
24.08.2012	3.0		- Schubanalogieverfahren - Schwingungsnachweis nach Hamm/Richter bzw. Hamm/Richter mod. - Schwingungsnachweis nach ON B um Schwingbeschleunigung erweitert - Aufbauten Haas und Hasslacher upgedatet - neues Material für Hasslacher nach ETA - benutzerdefinierte Kombinationsbeiwerte, Sicherheitsbeiwerte und kdef-Werte - Preferences überarbeitet
03.01.2013	3.0 a		- Binder entfernt - Hasslacher Material ETA als Defaultwert gesetzt
16.01.2013	3.1		- neue KLH-Aufbauten - Abbrandrate KLH geändert - Zugfestigkeit KLH geändert - Nachweis Zug bei Querlagen geändert
21.01.2013	3.1 a		- Bug in Schwingungen bei Querschnittsbreiten ungleich 1m korrigiert
21.06.2013	3.2		- neue Hasslacher-Aufbauten - Kleber Hasslacher geändert - Problem mit Tabellen bei Mac behoben - SLS-Kombi Problem bei Wind und Schnee mit Lastaufstellung „Gesamt“ behoben
21.06.2013	3.2 a		- Problem bei Eigengewicht + Schnee behoben

Datum	Version	betroffene Module	Änderungen
22.07.2013	3.3		<ul style="list-style-type: none"> - neue Derix-Aufbauten - neue MM-Aufbauten - Fehler beim Eigengewicht mit ProjectPreferences behoben - Anzeige von beff mit Estrich ausgebessert
12.02.2014	3.4		<ul style="list-style-type: none"> - neue Hasslacher-Aufbauten
30.04.2014	3.5		<ul style="list-style-type: none"> - Rollschubfestigkeit KLH nach ETA-06/0138 (2012-2017) geändert - Schreibfehler in Hasslacher-Aufbauten ausgebessert - Anzeigenproblem Ausnutzungsgrade Brand in BSP-Platte Schnittgrößenmodul behoben
06.06.2014	3.5 a	Platte-1D - Durchlaufträger	<ul style="list-style-type: none"> - Bug bei Trägern mit Kragarm mit Ausnutzungsgraden behoben, sowie Differenzen zwischen Zusammenfassung und Detailansicht
21.07.2014	3.5 b		<ul style="list-style-type: none"> - signierter jar-File
07.04.2015	3.5 c		<ul style="list-style-type: none"> - GUIPreferences benutzerdefinierte Cursor ausdokumentiert, da Fehlermeldung bei einem Anwender
29.07.2015	3.6		<ul style="list-style-type: none"> - Binder und Stora Enso Aufbauten aufgenommen - ON B1995-1-1:2014 implementiert - Vernachlässigung kurzer Kragarme bei SLS - Bug beim Steifigkeitskriterium bei Durchlaufträgern behoben
29.07.2015	3.6 a		<ul style="list-style-type: none"> - NullPointerException beim VibrationCalculatorEN behoben
30.11.2015	4.0	Modul Querdruck	<ul style="list-style-type: none"> - Bug bei Detailanzeige nach DIN 2010
			<ul style="list-style-type: none"> - Implementierung DIN 2013 - Bug beim Anzeigen der Hilfe behoben - kmod-Werte von ON B 2014 richtiggestellt - Bug beim Umstellen der Berechnungsmethode behoben - Bug beim Knicken behoben
02.12.2015	4.0 a	Modul Schnittgrößen	<ul style="list-style-type: none"> - Speicherproblem und Locale-Problem behoben
09.12.2015	4.0 b		<ul style="list-style-type: none"> - Haas-Aufbauten entfernt
22.12.2015	4.0 c		<ul style="list-style-type: none"> - Problem bei der Auswahl der Schichten bei benutzerdefinierten Aufbauten behoben (nur Vollversion)
31.03.2016	4.0 d	Decker, Derix	<ul style="list-style-type: none"> - Problem mit Kommastellen bei Schwingungen behoben
31.03.2016	5.0	Vollversion, Hasslacher, MM	<ul style="list-style-type: none"> - Problem mit Kommastellen bei Schwingungen behoben - Modul Rippendecke hinzugefügt
06.04.2016	4.0 e	Decker, Derix	<ul style="list-style-type: none"> - Bug bei den Lasten nach Öffnen behoben - Ergebnisse löschen, wenn Auflagerbreite geändert wird
06.04.2016	5.0 a	Vollversion, Hasslacher, MM	<ul style="list-style-type: none"> - Bug bei den Lasten nach Öffnen behoben - Ergebnisse löschen, wenn Auflagerbreite geändert wird

Datum	Version	betroffene Module	Änderungen
01.08.2016	5.0 b	Vollversion, Hasslacher, MM	<ul style="list-style-type: none"> - Bug bei Preferences nach Öffnen eines Files behoben - Bug bei Rippendecke mit unterschiedlichen BSH-Festigkeitsklassen behoben - Berechnung Scheibenschubsteifigkeit und Drillsteifigkeit nach ON B 1995-1-1:2015
01.08.2016	4.0 f	Decker, Derix	<ul style="list-style-type: none"> - Bug bei Preferences nach Öffnen eines Files behoben - Berechnung Scheibenschubsteifigkeit und Drillsteifigkeit nach ON B 1995-1-1:2015
24.05.2017	6.0		<ul style="list-style-type: none"> - Bug bei Schubsteifigkeit der Rippendecken behoben - Querdruck auf einseitige Lasteinleitung erweitert - Rippendecke: Bug bei zu kleiner BSH-Trägerhöhe behoben - Brand: Bug beim Einlesen der Datei behoben (Abbrandrate, hochtemperaturbeständig und seitenverklebt) - Scheibenmodul: Brand-Update-Problem behoben - Modul Gebäudeaussteifung - Modul Steifigkeitsmatrix - Erweiterung Einzellasten - Produkte von Cross Timber Systems - Produkte von Decker entfernt - PDF-Export von Detailergebnissen - Schwingungsnachweis am Kragarm
07.06.2017	6.1		<ul style="list-style-type: none"> - Produkte von Decker wieder hinzugefügt
04.07.2017	6.2	Gebäudeaussteifung - Vollversion, Hasslacher	<ul style="list-style-type: none"> - Bug bei Darstellung und Speichern/Öffnen-Problem wenn Wände hinzugefügt wurden behoben
10.07.2017	6.3	Vollversion, alle Firmenversionen	<ul style="list-style-type: none"> - linkMaterial=true - Materialauswahl merken, wenn neues Produkt der gleichen Firma ausgewählt ist
17.07.2017	6.4	Vollversion, alle Firmenversionen	<ul style="list-style-type: none"> - Bug beim Öffnen von Modul Schnittgrößen in Bezug auf Brandquerschnitt behoben - Bug beim Öffnen aller Module in Bezug auf gedrehte Produkte behoben - Vorzugsaufbauten ausgeschaltet
01.09.2017	6.5	Vollversion, alle Firmenversionen	<ul style="list-style-type: none"> - Bug bei benutzerdefinierten Kombinationsbeiwerten behoben - Bug im Scheibenmodul - Brandquerschnitt und pdf-Bericht erstellen - behoben - Bug beim Speichern im Scheibenmodul behoben
25.10.2017	6.6	Vollversion, alle Firmenversionen	<ul style="list-style-type: none"> - KLH-Aufbauten aktualisiert - NA NL - NL - Querdruck: Begrenzung von kc90
21.12.2017	6.7	Vollversion, alle Firmenversionen	<ul style="list-style-type: none"> - Hasslacher-Aufbauten aktualisiert - Bug bei Eingabe einer Breite im Modul DL - Textfeld Abbrandrate: Wertübernahme bei Focusverlust
22.12.2017	6.7.1	Vollversion, Hasslacher	<ul style="list-style-type: none"> - Hasslacher-Aufbauten 7s und 8s aktualisiert
11.01.2018	6.7.2	Vollversion, Hasslacher	<ul style="list-style-type: none"> - Hasslacher-Aufbau 5s-150 hinzugefügt

Datum	Version	betroffene Module	Änderungen
11.06.2018	6.8	Vollversion, alle Firmenversionen	<ul style="list-style-type: none"> - Querschnittsoptimierung - Berechnungs-Button in Toolbar - Auswahlmöglichkeit der Sprache beim ersten Start - Berechnung von bef bei Rippenplatte erst auf Knopfdruck - Brand: Berechnung ta - Bug Schubspannungen im Ausdruck korrigiert - Bug bei den kdef-Werten in den Einstellungen behoben - Material Derix-ETA hinzugefügt - kcr bei Schubfestigkeit Material EN 338 und EN 14080 berücksichtigt - Rippenplatte - schichtweiser Nachweis - Aufbauten Piveteaubois (HEXA2) - Querdruck nach Brandner 2018
06.08.2018	6.9	Vollversion, alle Firmenversionen	<ul style="list-style-type: none"> - Bug bei der Ausgabe der Materialparameter behoben - Bug bei der Ausgabe der Querschnittswerte im Brandfall bei unterschiedlichen Berechnungsmethoden behoben - Gamma-Methode - neue ETA Hasslacher - NA FR - Aufbauten Piveteaubois (HEXA1)
19.09.2018	6.9.1	Vollversion, alle Firmenversionen	<ul style="list-style-type: none"> - neue Logos Hasslacher und Derix - Einstellungen: Bug bei Auswahl Berechnungsmethode wenn Gamma nicht vorhanden, behoben
08.10.2018	6.10	Vollversion, alle Firmenversionen	<ul style="list-style-type: none"> - Aufbauten best wood SCHNEIDER - pdf-Bericht: Änderungen am Seitenlayout - Ressourcen NL ergänzt - Ausnutzungsgrade bei Schwingungen - Bug bei Anzeige der Ausnutzungsgrade im Brandfall im Schnittgrößenmodul behoben - Bug im CSInputPanel bei Brand und automatischer Berechnung behoben
23.10.2018	6.10.1	Vollversion, alle Firmenversionen	<ul style="list-style-type: none"> - Material Radiusholz (nur in Testversion) - Materialzuordnung HEXA1 T - Einheiten bei Gebäudeaussteifung - Winst,Q statt winst,G+Q bei NA FR
07.11.2018	6.10.2	Vollversion, Derix	<ul style="list-style-type: none"> - Logo Derix
08.11.2018	6.10.3	Vollversion	<ul style="list-style-type: none"> - Material Binder
22.11.2018	6.10.4	Vollversion, alle Firmenversionen	<ul style="list-style-type: none"> - w_fin und w_net,fin überarbeitet
14.12.2018	6.10.5	Vollversion, alle Firmenversionen	<ul style="list-style-type: none"> - Defaulteinstellung für Vernachlässigung Eigengewicht g0 geändert - Bug bei Gamma-Methode, wenn Det=0 behoben
17.01.2019	6.10.6	Vollversion, alle Firmenversionen	<ul style="list-style-type: none"> - Bug bei SLS NA FR behoben

Datum	Version	betroffene Module	Änderungen
29.01.2019	6.10.7	Vollversion, alle Firmenversionen	- Übernahme SLS Limits in den Einstellungen (ohne Enter) - Übersetzungen FR - Bug bei wperm für Schwingungen nach DIN behoben
18.02.2019	6.10.8	Vollversion, alle Firmenversionen	- Name von MM geändert - Querschnitt von Piveteaubois 3s 80 geändert - Übersetzungen FR korrigiert - Gebäudeaussteifung: Auswahl Produzenten eingebaut
11.03.2019	6.10.9	Vollversion, alle Firmenversionen	- Gebäudeaussteifung: Auswahl Drehpunkt der Wand eingebaut - Bug beim Öffnen von Piveteaubois-Aufbauten behoben
01.04.2019	6.11	Vollversion, alle Firmenversionen	- Binderholz entfernt - Probleme beim Öffnen von manchen Modulen behoben
02.04.2019	6.11.1	Vollversion, alle Firmenversionen	- Aufbauten-Bibliothek bearbeitet - Effektive Breite für Steifigkeitskriterium EC5 bearbeitet (1m oder Raumbreite, wenn < 1m)
23.05.2019	6.12	Vollversion, alle Firmenversionen	- Produktaktualisierung KLH - Materialaktualisierung Stora Enso und Haslacher - Nutzungsbedingungen überarbeitet
27.05.2019	6.12.1	Vollversion, Haslacher	- altes Material von Haslacher entfernt
13.06.2019	6.12.2	Vollversion, Cross Timber Systems	- altes Material von Stora Enso entfernt - Abbrandrate CTS auf seitenverklebt geändert - Updateproblem Abbrandrate behoben
18.07.2019	6.12.3	Vollversion, alle Firmenversionen	- überarbeitete Nutzungsbedingungen FR - NA FR: w2 geändert - Anteil von g1,k als fragil - Derix-Aufbauten L100-5s, L110-5s, L120-5s hinzugefügt
27.09.2019	6.13	Vollversion, alle Firmenversionen	- PDF-Bericht - Problem mit Leerseite nach dem Inhaltsverzeichnis behoben - KLH-Material überarbeitet - MM - Anpassung ETA (Material und Brand) - Bug bei Abbrandraten nach Öffnen behoben
16.10.2019	6.13.1	Vollversion, MM	- MM: Seitenverhältnis der Lamellen $t/a = 4$, Default-Rechenmethode GAMMA
07.01.2020	6.14	Vollversion, Derix	- Derix: neue ETA und Aufbauten, Kleberauswahl PUR/MUF
03.02.2020	6.14.1	Vollversion	- Produzentenauswahl korrigiert - Material NORDIC-1950Fb-No.3 angepasst
13.02.2020	6.14.2	Vollversion, alle Firmenversionen	- Bugs Branddaten beim Umschalten der Produzenten korrigiert
09.03.2020	7.0	Vollversion, alle Firmenversionen	- Modul SHERPA CLT-Connector - Materialbibliothek
24.03.2020	7.0.1	Vollversion, Cross Timber Systems, Haslacher, MM	- Modul Rippendecke: Bug beim Bericht erstellen behoben
01.05.2020	7.0.2	Vollversion	- best wood SCHNEIDER entfernt

Datum	Version	betroffene Module	Änderungen
11.05.2020	7.0.3	Vollversion, alle Firmenversionen	- neues Zertifikat - Bug bei CS aus Library in Zusammenhang mit Brandbemessung behoben
27.05.2020		Cross Timber Systems	- gelöscht
28.05.2020	7.0.4	Vollversion	- Cross Timber Systems entfernt - rho_mean bei Material Stora Enso geändert
13.07.2020	7.0.5	Vollversion, Cross Timber Systems	- Cross Timber Systems hinzugefügt
16.07.2020	7.0.6	Vollversion, alle Firmenversionen	- Bug bei der Darstellung der Detailergebnisse SAV & Brand behoben
25.09.2020	7.1	Vollversion, alle Firmenversionen	- Modul Durchlaufträger: Bug bei auflagernahen Einzellasten behoben
03.12.2020	7.2	Vollversion, alle Firmenversionen	- ETA-09/0036 vom 2.9.2020 - Brand überarbeitet - Unstimmigkeiten bzgl. ksys und 1/ksys behoben - Problem bei Gamma-Methode mit unterschiedlichen Materialien im Querschnitt behoben - Markierung Sonderaufbau Derix
18.12.2020	7.2.1	Vollversion, alle Firmenversionen	- Bug im pdf-Bericht bei Darstellung der Querschnittswerte behoben
15.03.2021	7.3	Vollversion, alle Firmenversionen	- Piveteaubois: geänderte Rohdichten - NA FR: ULS Brand - zusätzliche Kombinationen - Imperfektionsbeiwert β_c in die Einstellungen aufgenommen - Hasslacher: neues Material CL26E11.8 nach ETA-12/0281 vom 09.11.2020
04.06.2021	7.4	Vollversion, alle Firmenversionen	- Cross Timber Systems entfernt - Modul Schnittgrößen: Bug bei Querschnittswerte im pdf-File behoben (bei SAV und Gamma-Methode) - Kurzbericht - Hasslacher: schichtweise Materialauswahl (bei $t_i \geq 40$ mm CL26E11.8 oder CL36E14.7 nach ETA-12/0281 vom 09.11.2020 möglich) - Optimizer: Bug mit Namen der temp-Datei unter Windows behoben
22.07.2021	8.0	Vollversion	- Modul Wand
10.12.2021	8.1	Vollversion, alle Firmenversionen	- Decker: neue Aufbauten - Bug bei Ansicht der Brandangaben bei Firmenprodukten nach Öffnen eines alten Files behoben - Bug im pdf bei Angabe ob kurze Kragarme vernachlässigt wurden, behoben - Bug bei der Berechnung der Schubsteifigkeit in die schwache Richtung bei 3s behoben - Brand: benutzerdefinierte Angabe von minimaler Restschichtstärke ermöglicht
16.12.2021	8.1.1	Vollversion	- Brand & Piveteaubois: Treppenmodell auch bei Wänden
20.12.2021	8.1.2	Vollversion, Hasslacher, MM	- Modul Rippenplatte: DefaultMaterial Rippe GL24h - EN 14080

Datum	Version	betroffene Module	Änderungen
28.06.2022	8.2	Vollversion, alle Firmenversionen	<ul style="list-style-type: none"> - best wood SCHNEIDER hinzugefügt - Modul Wand: Bug bei Berechnung n_{xy} Torsion im Brandfall behoben - Modul Durchlaufträger: Bug bei SAV & Brand & nur 1 Längslage und 1 Querlage behoben - Modul Scheibenschub auf Brandner & Dietsch et al. 2015 erweitert - Module Rippenplatte und Wand hinsichtlich Geschwindigkeit überarbeitet
20.07.2022	8.2.1	Vollversion, alle Firmenversionen	<ul style="list-style-type: none"> - Module Wand und Scheibenschub: Bug bei Brand (abfallende Schichten, Mindestschichtstärke) behoben
29.09.2022	8.3	Vollversion, alle Firmenversionen	<ul style="list-style-type: none"> - Brand: Bug bei Umschalten von Firmenprodukt auf benutzerdefiniert behoben; bei Hasslacher 2. Abbrandrate eingeführt
28.02.2023	8.3.1	Decker	<ul style="list-style-type: none"> - Erweiterung der Firmenversion: Einzellasten, Wand ohne Öffnungen, Gebäudeaussteifung
12.07.2023	8.4	Vollversion, alle Firmenversionen	<ul style="list-style-type: none"> - Materialien überarbeitet - Piveteaubois: Scheibenschubnachweise abgeändert - NA FR: Berechnung für w_{fin} - $w_{inst,G}$ überarbeitet - pdf-Schutz entfernt - Modul Wand: kmod-Bug beim Umschalten der Sprachen behoben, Anzeigenbug bei den Randbedingungen nach dem Öffnen behoben, Anzeigenproblem der VM-Kräfte behoben, Bug beim Update des Knicklängenfaktors behoben - Preferences: Berechnung Eigengewicht mit ρ_{mean} des Materials auf default gesetzt - Brand: Bug bei pdf-Kurzzusammenfassung behoben - Modul Rippenplatte: Bug beim Material neuer BSH-Lamellen behoben, Option "nur Standardabmessungen" hinzugefügt - Brand & Gamma-Methode: Bug bei aussenliegenden Querlagen behoben - Modul Schnittgrößen: Anzeigenbug der Details nach vollständig verbrannt behoben - Bug im Zusammenspiel von CS & Material-Library behoben - Firmenversion Derix: Freischaltung von weiteren Modulen
28.07.2023	8.4.1	Vollversion, alle Firmenversionen	<ul style="list-style-type: none"> - Bug mit Sprachen behoben - NA FR: Berechnung für w_{fin} - $w_{inst,G}$ überarbeitet
18.08.2023	8.4.2	Vollversion	<ul style="list-style-type: none"> - Bug mit ZSL-Calculator bei Piveteaubois-Produkten behoben
20.09.2023	8.4.3	Vollversion, alle Firmenversionen	<ul style="list-style-type: none"> - NEN: WorkingLoadType.H auf SHORT gesetzt - NEN: Schwingungen - Auswahl Anforderungen mit WarningDialog - MM: zusätzliche Aufbauten - Brand: Bug nach Öffnen behoben
29.09.2023	8.4.4	Vollversion, alle Firmenversionen	<ul style="list-style-type: none"> - Schwingungen: normale Anforderungen - Bug beim Öffnen behoben

Datum	Version	betroffene Module	Änderungen
27.10.2023	8.4.5	Vollversion, alle Firmenversionen	- Wand: Bug nach Öffnen und Querschnittswechsel behoben
06.12.2023	8.4.6	Vollversion, alle Firmenversionen	- Durchlaufträger: Querdruckberechnung mit Modul Querdruck abgeglichen - Bug mit Material MM-C24 ETA 2023 und ksys behoben - Tab mit Auflagerkräften und kopieren in Zwischenablage - Module Schnittgrößen, Querdruck, Scheibenschub, Wand, SHERPA CLT-Connector: Defaultwerte von gammaM nach Auswahl in den Preferences gesetzt - Derix & Brand: 2. Abbrandrate für Wandelemente freigeschalten - Steifigkeitsmatrix: Export RFEM 6 (csv)

From:
<https://www.bspwiki.at/> - **BSP Wiki**

Permanent link:
<https://www.bspwiki.at/doku.php?id=clt:hotspot:software:cltdesigner:versions>

Last update: **2023/12/06 14:41**

